


# Glidskenor för rackmontage




**För montering i rack utan behov av bakre stödskenor.**

**Standardhöjd 3HE som kan modifieras till 2HE.**

**Korgmuttrar och skruvar ingår.**

Glidskenorna monteras i racket med medföljande skruvar och korgmuttrar. Flera olika skruvpositioner finns.



Produkten skjuts in över skenorna och skruvas fast med ytterligare skruvar och korgmuttrar.

För information, beställning och service:



Tel: 08-522 478 30  
info@dcpartner.se, www.dcpartner.se  
Box 401, 184 26 ÅKERSBERGA



Med reservation för ändringar  
Copyright © DC-Design AB  
B1960-2